





Legende

Geologie / Tektonik

- Quartäre Rinnenstrukturen
- Störungen
- Bohrungen LBGR
- Bohrungen LFULG
- Fließgewässer
- Standgewässer (Istzustand)
- Abbauscheiben
- Modellgrenzen
- Tagebaurestseen

Störung, gemessen [DTM, 2011]

- max. ca. -500 mNHN
- min. ca. -1.200 mNHN

Auftraggeber:
KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH

Auftragnehmer:
Fugro Germany Land GmbH

Projekt:
Hydrogeologisches Gutachten
Kupferschieferabbau Lausitz

Darstellung:
Übersichtsplan

Bearbeiter: Michael Popp	Maßstab: 1:175.000
KT: 310-21-222	Datum: 10.03.2022
	Anlage: 1